

MSF gästhamn och servicebyggnad

Vid gästhamnen finns restaurang Club Marin, samt servicebyggnad med duschar, toaletter, bastu och butik.



Tillgängligt för rullstolsburna

Från bryggorna leder rörliga ramper till gångväg längs stranden. Gångvägen längs bryggorna är mer än 2 m bred och har jämn markbeläggning. All service samlad i byggnad intill gångvägen. Till dusch och bastu finns ingen tröskel, med dörrpassage 80 cm. Till hamnkiosken finns en ramp med lutning 16% och en butiksdisk på 110 cm.



Handikapptoalett i servicebyggnaden

- 220x190 cm
- som är låst nattetid men öppnas av nattvakten
- låses från insidan
- handtag på dörrens insida
- toalettsitthöjd minst 46 cm
- engreppsblandare



Handikapparkering

Asfalterad parkering med 60 platser finns intill restaurangen.



Tillgängligt för synskadade

Gångvägen till hamnen och restaurangen är reserverad som både gång och cykelväg.



Kundtoalett i servicebyggnaden

Till toaletten leder trappsteg om 17 cm med avfasning.

Restaurang Club Marin

I restaurangen finns toaletter, handikapptoalett, servering inomhus, på veranda och utomhus. Inomhus är restaurangen öppen och rymlig, till verandan leder en ramp.



Tillgängligt för rullstolsburna

- dörrens passagebredd 80 cm x 2 dörrar
- inomhus utan nivåskillnader förutom svaga lutningar i verandan



Tillgängligt för synskadade

- huvudentrédörren till restaurangen har en avvikande färgkontrast



Kundtoalett

Till toaletten leder trappsteg om 17 cm med avfasning.

- visuell skyltning på dörren
- kan låses från insidan
- engreppsblandare
- kontrasterande dörr och inredning



Handikapptoalett

- 220x190 cm
- visuell skylt på dörren
- passagebredd 87 cm
- låses från insidan
- toalettsitthöjd 46 cm
- engreppsblandare
- klädkrok på 156 cm höjd